

УТВЕРЖДАЮ
И.о. начальника управления социальной
политики по Невьянскому району

«» 2019г.

Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых».

1.2. Полный почтовый адрес объекта – 624194, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Дзержинского, ба

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 4 этажа, 4802,9 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3881 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1975, последнего капитального ремонта 2008.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2018 год, капитального - 2020 год.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых», ГБПОУ СО «УрГЗК».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail
624194, Свердловская область, город Невьянск, улица Луначарского, дом 26, 2-34-37,
ugzu@yandex.ru, urgzu@mail.ru

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) – государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) – собственность Свердловской области.

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) – Министерство общего и профессионального образования Свердловской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, e-mail) – 620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 33, 8-343-371-20-08, 371-34- 08 (факс), info@minobraz.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: образование

(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные

2.3. Форма оказания услуг: на объекте

(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории

(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушениями умственного развития

(инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития).

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 600 обучающихся.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) - рейсовые автобусы, включая маршрутные, до остановки на улице Мартьянова – «Мартьянова»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - отсутствует

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта - от остановки транспорта «Мартьянова» - 500 метров.

3.2.2 время движения (пешком) - от остановки транспорта «Мартьянова» - 20 минут.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути (съезды с тротуара и др.) – есть.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН	«Б»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«Б»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»

5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«Б»

* - с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Адрес: Свердловская область, г.Невьянск, улица Дзержинского, ба

N п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов					
		К для передвига ющихся на креслах- колясках	О с другими нарушения ми опорно- двигательн ого аппарата	С с нарушени ями зрения	Г с нарушени ями слуха	У с умствен ными нарушен иями	Для всех категорий маломо бильных групп населения <*>
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Территория прилегающая к зданию (участок)	ДЧ	ДП	Нет	ДП	ДП	ДЧ
2	Вход (входы) в здание	Нет	ДП	Нет	ДП	ДП	ДЧ
3	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	Нет	ДЧ	Нет	Нет	ДЧ	ДЧ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения здания)	Нет	ДЧ	Нет	ДЧ	ДЧ	ДЧ
5	Санитарно-гигиенические помещения	Нет	Нет	Нет	Нет	ДЧ	Нет
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ	ДЧ	Нет	ДЧ	ДЧ	ДЧ
8	Все зоны и участки	Нет	ДЧ	Нет	ДЧ	ДЧ	ДЧ

<*> Указывается: ДП –доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ – доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудникам учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.); Нет – недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения).

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: доступно частично – избирательно для инвалидов с нарушениями умственного развития.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта по адресу: г.Невьянск, ул. Дзержинского, ба

N п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
1	2	3	4	5	6
1	Территория прилегающая к зданию (участок)		От калитки два ряда плиток заменить асфальтовым покрытием до входа в здание	Оборудовать специальную автостоянку для инвалидов. Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 м.	<i>индивидуальное решение с ТСР</i>
2	Вход (входы) в здание		<p>В обоих тамбурах заменить ступеньку на наклонную поверхность 1:10, подъём 8°, шириной 90 см, перила с двух сторон. Нижние перила на высоте над пандусом 75 см, верхние 90 см. Плитка должна быть рифлённой. Защитный поребрик для колёс не менее 5 см. Диаметр перил не более 4 см. Допустимый порог не более 2 см.</p> <p>Ступени: высота 15 см, ширина 30-40 см, перила как для пандуса, так и для лестниц. Начинаются на 30 см дальше первой и последней ступени.</p> <p>На всех дверях должны быть закреплены жёлтые круги диаметром 14 см на высоте 155-165</p>		<i>выполнено</i>

			см в соответствии с ГОСТ Р 52131-2003.		
3	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации		<p>Тактильные полосы должны быть на лестницах, в коридорах. (ГОСТ Р 52875-2007).</p> <p>Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь предупредительную рифленую и/или окрашенную поверхность</p> <p>Дверные проёмы во всех помещениях не менее 90 см.</p>	<p>Переместить рабочее место вахтёров, предусмотреть во входной группе место разворота колясочников 150×150 см.</p> <p>Реконструкция одной стойки гардероба для колясочников</p> <p>Реконструкция входных дверей в спортивный зал с выравниванием уровня порога дверей (не более 2 см).</p>	<i>индивидуальное решение с ТСП</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения здания)		<p>Требуется подъёмно-наклонная платформа по ГОСТ Р 51630-2000.</p> <p>В учебных кабинетах убрать подиумы, выровнять уровень порога дверей (не более 2 см). Дверные проёмы во всех помещениях не менее 90 см.</p>		<i>индивидуальное решение с ТСП</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения		<p>Переоборудовать по одному туалету на каждом этаже.</p> <p>Универсальная кабина туалета общего пользования должна иметь размеры: – ширина - не менее 1,65 м; – глубина - не менее 1,8 м.</p> <p>Высота унитаза должна соответствовать</p>		<i>капитальный ремонт</i>

			ГОСТ Р 51261-99 (52 см). Поручни должны быть открывающиеся с двух сторон. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.		
6	Система информации и связи (на всех зонах)		Монтаж тактильных полос (контрастного цвета) по ГОСТ Р 52875-2007. Наклеивание жёлтых кругов диаметров 14 см на высоте 155-165 см от пола на входных дверях здания (ГОСТ Р 52131-2003).	Оборудовать информационный стенд с указанием номеров кабинетов и помещений в здании, в т.ч. с указанием места нахождения туалета для инвалидов. Оборудовать на входе в здание систему связи типа «Домофон» . Обозначить место нахождения домофона жёлтым знаком.	<i>выполнено</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)			Ремонт дорог и тротуаров	<i>текущий ремонт</i>
8	Все зоны и участки				<i>индивидуальное решение с ТСР</i>

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2019-2021гг. в рамках исполнения плана мероприятий по созданию условий по областной целевой программе «Доступная среда».
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
- согласование ремонтных работ с управлением Свердловской области по охране объектов исторического и культурного наследия;
- разработка и экспертиза проектно-сметной документации;
- согласование с общественными организациями инвалидов;
- создание условий для всех категорий инвалидов;
- создание альтернативных форм обслуживания для категорий инвалидов- колясочников, с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): доступно частично – избирательно для инвалидов с нарушениями умственного развития.

4.4. Для принятия решения требуется.

*Согласование паспорта доступности ОСИ

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта: имеется

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.4.1.обследование несущих конструкций здания;

4.4.2.согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, дата: ургзу.рф

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 01 » 08 2019г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от « 01 » 08 2019г.
3. Решения Комиссии ГБПОУ СО «УргЗК» от « 01 » 08 2019 г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ СО «УрГЗК»
_____ Т.М.Софронова
«____» _____ 2019г.

Анкета
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых».

1.2. Полный почтовый адрес объекта – 624194, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Дзержинского, ба

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 4 этажа, 4802,9 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3881 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1975, последнего капитального ремонта 2008.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2018 год, капитального - 2020 год.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых», ГБПОУ СО «УрГЗК».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail
624194, Свердловская область, город Невьянск, улица Луначарского, дом 26, 2-34-37,
ugzu@yandex.ru, urgzu@mail.ru

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) – государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) –
собственность Свердловской области.

1.11. Вышестоящая организация (наименование) – Министерство общего и профессионального образования Свердловской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, e-mail) – 620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 33, 8-343-371-20-08, 371-34- 08 (факс),
info@minobraz.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: образование

(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные

2.3. Форма оказания услуг: на объекте

(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории

(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушениями умственного развития

(инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития).

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 600 обучающихся.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) - рейсовые автобусы, включая маршрутные, до остановки на улице Мартьянова – «Мартьянова»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - отсутствует

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта - от остановки транспорта «Мартьянова» - 500 метров.

3.2.2 время движения (пешком) - от остановки транспорта «Мартьянова» - 20 минут.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути (съезды с тротуара и др.) – есть.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН	«Б»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«Б»

4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«Б»

* - с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Адрес: Свердловская область, г.Невьянск, улица Дзержинского ба

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов					
		К для передвижения на креслах-колясках	О с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата	С с нарушениями зрения	Г с нарушениями слуха	У с умственными нарушениями	Для всех категорий маломобильных групп населения <*>
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Территория прилегающая к зданию (участок)	ДЧ	ДП	Нет	ДП	ДП	ДЧ
2	Вход (входы) в здание	Нет	ДП	Нет	ДП	ДП	ДЧ
3	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	Нет	ДЧ	Нет	Нет	ДЧ	ДЧ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения здания)	Нет	ДЧ	Нет	ДЧ	ДЧ	ДЧ
5	Санитарно-гигиенические помещения	Нет	ДЧ	Нет	ДЧ	ДЧ	Нет
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ	ДЧ	Нет	ДЧ	ДЧ	ДЧ
8	Все зоны и участки	Нет	ДЧ	Нет	ДЧ	ДЧ	ДЧ

<*> Указывается: ДП –доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ – доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудникам учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.); Нет – недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта по адресу: г.Невьянск, ул. Дзержинского, 6а

N п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	индивидуально е решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
1	2	3	4	5	6
1	Территория прилегающая к зданию (участок)		От калитки два ряда плиток заменить асфальтовым покрытием до входа в здание	Оборудовать специальную автостоянку для инвалидов. Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 м.	<i>индивидуальное решение с ТСР</i>
2	Вход (входы) в здание		В обоих тамбурах заменить ступеньку на наклонную поверхность 1:10, подъём 8°, шириной 90 см, перила с двух сторон. Нижние перила на высоте над пандусом 75 см, верхние 90 см. Плитка должна быть рифлённой. Защитный поребрик для колёс не менее 5 см. Диаметр перил не более 4 см. Допустимый порог не более 2 см. Ступени: высота 15 см, ширина 30-40 см, перила как для пандуса, так и для лестниц. Начинаются на 30 см дальше первой и последней ступени. На всех дверях должны быть закреплены жёлтые круги диаметром 14 см на высоте 155-165 см в соответствии с		<i>выполнено</i>

			ГОСТ Р 52131-2003.		
3	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации		<p>Тактильные полосы должны быть на лестницах, в коридорах. (ГОСТ Р 52875-2007).</p> <p>Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь предупредительную рифленую и/или окрашенную поверхность</p> <p>Дверные проёмы во всех помещениях не менее 90 см.</p>	<p>Переместить рабочее место вахтёров, предусмотреть во входной группе место разворота колясочников 150×150 см.</p> <p>Реконструкция одной стойки гардероба для колясочников</p> <p>Реконструкция входных дверей в спортивный зал с выравниванием уровня порога дверей (не более 2 см).</p>	<i>выполнено</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения здания)		<p>Требуется подъёмно-наклонная платформа по ГОСТ Р 51630-2000.</p> <p>В учебных кабинетах убрать подиумы, выровнять уровень порога дверей (не более 2 см). Дверные проёмы во всех помещениях не менее 90 см.</p>		<i>индивидуальное решение с ТСП</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения		<p>Переоборудовать по одному туалету на каждом этаже.</p> <p>Универсальная кабина туалета общего пользования должна иметь размеры: – ширина - не менее 1,65 м; – глубина - не менее 1,8 м.</p> <p>Высота унитаза должна соответствовать ГОСТ Р 51261-99 (52</p>		<i>капитальный ремонт</i>

			см). Поручни должны быть открывающиеся с двух сторон. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.		
6	Система информации и связи (на всех зонах)		Монтаж тактильных полос (контрастного цвета) по ГОСТ Р 52875-2007. Наклеивание жёлтых кругов диаметров 14 см на высоте 155-165 см от пола на входных дверях здания (ГОСТ Р 52131-2003).	Оборудовать информационный стенд с указанием номеров кабинетов и помещений в здании, в т.ч. с указанием места нахождения туалета для инвалидов. Оборудовать на входе в здание систему связи типа «Домофон». Обозначить место нахождения домофона жёлтым знаком.	<i>выполнено</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)			Ремонт дорог и тротуаров	<i>текущий ремонт</i>
8	Все зоны и участки				<i>индивидуальное решение с ТСР</i>

<*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Пьянкова И.А., заведующий хозяйством, тел. 8-908-909-56-32

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта).



УТВЕРЖДАЮ
Зам. главы администрации НГО
по социальным вопросам
С.Л. Делидов

Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности ОСИ
№ 1

Невьянский городской округ
(наименование территориального образования субъекта РФ)

« ____ » _____ 2019 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых».

1.2. Полный почтовый адрес объекта – 624194, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Держинского, ба

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 4 этажа, 4802,9 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3881 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1975, последнего капитального ремонта 2008.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2019 год, капитального - 2021 год.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых», ГБПОУ СО «УрГЗК».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail
624194, Свердловская область, город Невьянск, улица Луначарского, дом 26, 2-34-37,
ugzu@yandex.ru, urgzu@mail.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: образование

(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные

2.3. Форма оказания услуг: на объекте

(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушениями умственного развития

(инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития).

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 600 обучающихся.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да.

3. Состояние доступности объекта

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН	«Б»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«Б»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«Б»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Адрес: Свердловская область, г.Невьянск, улица Дзержинского ба

N п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов					
		К для передви- гающихс я на креслах- колясках	О с другими нарушен иями опорно- двигатель ного аппарата	С с нарушен иями зрения	Г с нарушен иями слуха	У с умстве нными наруше ниями	Для всех категорий маломобиль ных групп населения <*>
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Территория прилегающая к зданию (участок)	ДЧ	ДП	Нет	ДП	ДП	ДЧ
2	Вход (входы) в здание	Нет	ДП	Нет	ДП	ДП	ДЧ
3	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	Нет	ДЧ	Нет	Нет	ДЧ	ДЧ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения здания)	Нет	ДЧ	Нет	ДЧ	ДЧ	ДЧ
5	Санитарно-гигиенические помещения	Нет	ДЧ	Нет	ДЧ	ДЧ	Нет
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ	ДЧ	Нет	ДЧ	ДЧ	ДЧ
8	Все зоны и участки	Нет	ДЧ	Нет	ДЧ	ДЧ	ДЧ

<*> Указывается: ДП –доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ – доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудникам учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.); Нет – недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения).

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **доступно частично-избирательно для инвалидов с нарушениями умственного развития.**

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта по адресу: г.Невьянск, ул. Дзержинского, 6а

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
1	2	3	4	5	6
1	Территория прилегающая к зданию (участок)		От калитки два ряда плиток заменить асфальтовым покрытием до входа в здание	Оборудовать специальную автостоянку для инвалидов. Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 м.	<i>индивидуальное решение с ТСР</i>
2	Вход (входы) в здание		<p>В обоих тамбурах заменить ступеньку на наклонную поверхность 1:10, подъём 8°, шириной 90 см, перила с двух сторон. Нижние перила на высоте над пандусом 75 см, верхние 90 см. Плитка должна быть рифлённой. Защитный поребрик для колёс не менее 5 см. Диаметр перил не более 4 см. Допустимый порог не более 2 см.</p> <p>Ступени: высота 15 см, ширина 30-40 см, перила как для пандуса, так и для лестниц. Начинаются на 30 см дальше первой и последней ступени.</p> <p>На всех дверях должны быть закреплены жёлтые круги диаметром 14 см на высоте 155-165 см в соответствии с</p>		<i>выполнено</i>

			ГОСТ Р 52131-2003.		
3	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации		<p>Тактильные полосы должны быть на лестницах, в коридорах. (ГОСТ Р 52875-2007).</p> <p>Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь предупредительную рифленую и/или окрашенную поверхность</p> <p>Дверные проёмы во всех помещениях не менее 90 см.</p>	<p>Переместить рабочее место вахтёров, предусмотреть во входной группе место разворота колясочников 150×150 см.</p> <p>Реконструкция одной стойки гардероба для колясочников</p> <p>Реконструкция входных дверей в спортивный зал с выравниванием уровня порога дверей (не более 2 см).</p>	<i>выполнено</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения здания)		<p>Требуется подъёмно-наклонная платформа по ГОСТ Р 51630-2000.</p> <p>В учебных кабинетах убрать подиумы, выровнять уровень порога дверей (не более 2 см). Дверные проёмы во всех помещениях не менее 90 см.</p>		<i>индивидуальное решение с ТСП</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения		<p>Переоборудовать по одному туалету на каждом этаже.</p> <p>Универсальная кабина туалета общего пользования должна иметь размеры: – ширина - не менее 1,65 м; – глубина - не менее 1,8 м.</p> <p>Высота унитаза должна соответствовать ГОСТ Р 51261-99 (52</p>		<i>капитальный ремонт</i>

			см). Поручни должны быть открывающиеся с двух сторон. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.		
6	Система информации и связи (на всех зонах)		Монтаж тактильных полос (контрастного цвета) по ГОСТ Р 52875-2007. Наклеивание жёлтых кругов диаметров 14 см на высоте 155-165 см от пола на входных дверях здания (ГОСТ Р 52131-2003).	Оборудовать информационный стенд с указанием номеров кабинетов и помещений в здании, в т.ч. с указанием места нахождения туалета для инвалидов. Оборудовать на входе в здание систему связи типа «Домофон» . Обозначить место нахождения домофона жёлтым знаком.	<i>выполнено</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)			Ремонт дорог и тротуаров	<i>текущий ремонт</i>
8	Все зоны и участки				<i>индивидуальное решение с ТСП</i>

<*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2019-2021 гг. в рамках исполнения плана мероприятий по созданию условий по областной целевой программе «Доступная среда».

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

- согласование ремонтных работ с управлением Свердловской области по охране объектов исторического и культурного наследия;
- разработка и экспертиза проектно-сметной документации;
- согласование с общественными организациями инвалидов;
- создание условий для всех категорий инвалидов;
- создание альтернативных форм обслуживания для категорий инвалидов- колясочников, с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): доступно частично – избирательно для инвалидов с нарушениями умственного развития.

4.4. Для принятия решения требуется.

*Согласование паспорта доступности ОСИ

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта: имеется

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.4.1. обследование несущих конструкций здания;

4.4.2. согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, дата:

ургзу.рф

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

- 1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
- 2. Входа (входов) в здание на 2 л.
- 3. Путей движения в здании на 2 л.
- 4. Зоны целевого назначения объекта на 3 л.
- 5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
- 6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 16 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 18 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы

Заведующий хозяйством Пьянкова И.А.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

инженер по ОТиТБ Ветлугин А.С.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

социальный педагог Тюрина М.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

директор БСО
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте

Директор ГБПОУ СО «УргЗК» Т.М.Софронова

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Заведующий хозяйством И.А. Пьянкова

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « _____ » _____ 20__ г. (протокол № _____)

Комиссией _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка): здание учебного корпуса 2 ГБПОУ СО «УрГЭК», Свердловская область, г. Невьянск, ул. Дзержинского, ба
Наименование объекта, адрес

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Большие зазоры между плиткой, отсутствие тактильных полос	К, О, С, Г, У		Укладка асфальтового покрытия, выполнение тактильных полос
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Отсутствуют тактильные полосы	К, О, С, Г, У		Выполнение тактильных полос
1.3	Лестница (наружная)	есть			Тактильные полосы отсутствуют, перила (не соответствуют ГОСТ)	О, С, Г, У		Установка перил
1.4	Пандус (наружный)	нет			Не соответствует ГОСТ	К, О	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Отсутствует знак, разметка	К, О, С, Г, У	Обновление разметки	Установка знака, разметка
1.6	Общие требования к зоне					К, О, С, Г, У		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающие к зданию	ДЧ-В			Индивидуальное решение с ТСР (Восстановить разметку на парковке, установить знак. Капитальный ремонт асфальтового покрытия по ул. Д.Бедного (от ул. Чапаева до ул. Дзержинского))

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Территории, прилегающие к зданию доступны частично категориям инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями умственного развития.**

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание: здание учебного корпуса 2 ГБПОУ СО «УрГЭК», Свердловская область, г. Невьянск, ул. Дзержинского, ба
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Отсутствуют перила, тактильные полосы	К, О, С, Г, У	-	Монтаж перил, тактильных полос
2.2	Пандус (наружный)	нет			Не нужен	К, О, С,	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Большие зазоры между плиткой	К, О, С, Г, У	-	Устройство асфальтового покрытия
2.4	Дверь (входная)	есть			нет	К, О, С, Г, У	-	-
2.5	Тамбур	есть			Ступенька, нарушен съезд колясок	К, О, С, Г, У	-	Требуется устройство наклонной поверхности с перилами
	Общие требования к зоне					К, О, С, Г, У		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	<i>ДЧ-И (ГОУ)</i>			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Вход в здание доступен частично избирательно для категорий инвалидов с нарушениями слуха, с умственными нарушениями.**

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации): здание учебного корпуса 2 ГБПОУ СО «УргЭК», Свердловская область, г. Невьянск, ул. Дзержинского, ба

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Отсутствуют перила, тактильные полосы	К, О, С, Г, У		Монтаж перил, устройство тактильных полос
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Отсутствуют пандусы	К, О, С, Г, У		Монтаж пандусов
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Отсутствуют пандусы	К, О, С		Монтаж пандусов
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			Отсутствует лифт (подъемник)	К, О, С,	Невозможна установка из-за конструктивных особенностей здания	-

3.5	Дверь	есть			Уже нормы (700-800 мм)	К, О, С, Г, У		Увеличение дверных проёмов . Замена дверей
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Отсутствуют тактильные полосы, информационные киоски, голосовая информация, визуальная информация, желтые круги на дверях	К, О, С, Г, У	Текущий ремонт	Установка информационных киосков, голосового оповещения, тактильных полос, наклеивание желтых кругов на двери
	Общие требования к зоне					К, О, С, Г, У		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	<i>ДЧ-И (У)</i>			Индивидуальное решение с ТСП

*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Пути движения внутри здания доступны частично избирательно для категорий инвалидов с умственными нарушениями.**

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта): здание учебного корпуса 2
ГБПОУ СО «УргЗК», Свердловская область, г. Невьянск, ул. Дзержинского, ба

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Мешают подиумы	К, О, С, Г, У)		Демонтаж подиумов
4.2	Зальная форма обслуживания	есть				К, О, С, Г, У)		
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть			Отсутствие перил, тактильных полос	К, О, С, Г, У)	Текущий ремонт	Монтаж перил, устройство тактильных полос
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	Общие требования к зоне					К, О, С, Г, У)		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
зона обслуживания инвалидов	<i>ДЧ-И (У)</i>			Индивидуальное решение с ТСР

*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **зона обслуживания инвалидов доступна частично избирательно для инвалидов с нарушениями умственного развития.**

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта): здание учебного корпуса 2
ГБПОУ СО «УрГЗК», Свердловская область, г. Невьянск, ул. Дзержинского, 6а
(наименование объекта, адрес)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание*	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	есть			Отсутствует программное обеспечение для различных категорий инвалидов, отсутствует литература, лингафонный кабинет, отсутствует специализированное оборудование. Дверные проёмы менее 90 см. Отсутствуют желтые круги на дверях.	К, О, С, Г		Оснащение учебных кабинетов, мастерских специализированным оборудованием, литературой. Расширение дверных проёмов. Наклевание желтых кругов на двери.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Места приложения труда	<i>ДЧ-И (У)</i>			Индивидуальное решение с ТСП

*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Места приложения труда доступны частично избирательно для инвалидов с нарушениями умственного развития.**

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта): (здание учебного корпуса 2 ГБПОУ СО «УрГЭК», Свердловская область, г. Невьянск, ул. Дзержинского, ба
наименование объекта, адрес)

Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **жилые помещения отсутствуют.**

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений здания учебного корпуса 2 ГБПОУ СО «УрГЭК»,
Свердловская область, _____ г. Невьянск, ул. Дзержинского, ба
наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Отсутствие перил, не соблюдена ширина двери, тактильные полосы отсутствуют, отсутствует сигнал вызова помощника	K, O, C,		Увеличение дверных проёмов, замена дверей, унитазов, монтаж подлокотников
5.2	Душевая/ванная комната	есть	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть			Отсутствие перил, не соблюдена ширина двери, тактильные полосы отсутствуют	K, O, C,		Увеличение дверных проёмов, замена дверей, окно выдачи одежды разместить ниже

Общие требования к зоне								
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	<i>ДЧ-И(Г, У)</i>			Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ***Санитарно-гигиенические помещения доступны частично избирательно для инвалидов с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития.***

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте: здание учебного корпуса 2 ГБПОУ СО «УрГЭК»,
Свердловская область, г. Невьянск, ул. Дзержинского, ба
(наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Отсутствуют информационные киоски	К, О, Г, У		Установка информационных киосков, стендов на входе в здание и в коридорах
6.2	Акустические средства	есть			Отсутствует голосовая информация	К, О, С, У		Монтаж специализированного оборудования
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствует специальное оборудование, литература, тактильные полосы	С		Приобретение специализированного оборудования, литературы. Монтаж тактильных полос
	Общие требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	<i>ДЧ-И (У)</i>			Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Системы информации на объекте доступны частично избирательно для инвалидов с нарушениями умственного развития.**